

Fiksavimo varžtai


pagal ISO 4028

acc. to ISO 4028

Hexagon socket set screws with dog point

DIN 915

PN 82316



Matmenys

Dimensions

D		M3		M4		M5		M6		M8	
P		0,5		0,7		0,8		1		1,25	
Dp	MIN.	1,75		2,25		3,2		3,7		5,2	
	MAX.	2		2,5		3,5		4		5,5	
Z	MIN.	$L \leq 5$	0,75	$L \leq 6$	1	$L \leq 6$	1,25	$L \leq 8$	1,5	$L \leq 10$	2
	MAX.		1		1,25		1,5		1,75		2,25
	MIN.	$L > 5$	1,5	$L > 6$	2	$L > 6$	2,5	$L > 8$	3	$L > 10$	4
	MAX.		1,75		2,25		2,75		3,25		4,3
SNOM		1,5		2		2,5		3		4	

D		M10		M12		M16		M20		M24	
P		1,5		1,75		2		2,5		3	
Dp	MIN.	6,64		8,14		11,57		14,57		17,57	
	MAX.	7		8,5		12		15		18	
Z	MIN.	$L \leq 12$	2,5	$L \leq 16$	3	$L \leq 20$	4	$L \leq 25$	5	$L \leq 30$	6
	MAX.		2,75		3,25		4,3		5,3		6,3
	MIN.	$L > 12$	5	$L > 16$	6	$L > 20$	8	$L > 25$	10	$L > 30$	12
	MAX.		5,3		6,3		8,36		10,36		12,43
SNOM		5		6		8		10		12	

P – sriegio žingsnis

P – thread pitch